

पत्रांक :- सिएफओ /स्कूल भवन - निरीक्षण /56

दिनांक 23/06/2021

विषय :- स्कूल / कालेज में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपने पत्र दिनांकित 18/06/2021 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा ग्राम - ढकुरैया, देववरमपुर तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज में संचालित स्कूल वीरेन्द्र पब्लिक स्कूल भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी सदर कन्नौज द्वारा कराया गया निरीक्षणोपरांत कराई गई आख्या के अनुसार उक्त स्कूल / कालेज में राष्ट्रीय भवन संहिता खण्ड - 8 के टेबुल 23 में शैक्षिक भवनों हेतु उल्लिखित निम्न अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. उक्त शैक्षिक भवन खेबर छिबरामऊ रोड पर स्थिति हैं, जहाँ तक अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते हैं।
2. उक्त शैक्षिक भवन द्वितीय तल है।
3. उक्त भवन के मुख्य गेट की चौड़ाई 4.5 मी० है सम्पूर्ण शैक्षिक भवन में निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह अंकित पाये गये हैं।
4. उक्त शैक्षिक भवन में धूमपान निषेध का बोर्ड टांगा गया है।
5. उक्त शैक्षिक भवन में आपातकालीन टेलीफोन नम्बरों की सूची अंकित है।
6. उक्त शैक्षिक भवन में फायर / सैण्ड वकेट स्टैण्ड में टंगी पाई गई है।
7. उक्त शैक्षिक भवन में मानक के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में पाये गए।
8. आवेदक द्वारा ट्रेजरी चालान K020256 दिनांक 22 /06/2021 के द्वारा रु० 160/- राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।
9. उक्त शैक्षिक भवन में अन्य अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन०बी०सी० 2016 में दिये गये मानकों के अनुसार वांछनीय हैं।
10. स्कूल / कालेज के अध्यापकों व स्टाँफ को अग्निशमन यंत्रों को चलाने की जानकारी दी गई।

प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

अग्नि सुरक्षा आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित प्रेषित है।



मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कन्नौज